

フロアマニキュア・ナノ

Floor Manicure Nano

人にもペットにも
地球にもやさしい暮らし

フロアマニキュア・ナノ[®]

リビング、ダイニング、キッチン、各部屋フローリング

経済産業省
認定事業

フローリングの保護コーティング

「フロアマニキュア・ナノ」とは超微粒子レベルの結合により非常に強靱な商品です。

F☆☆☆☆以上の非常に安全性の高い製品です。

1 問題化している T-VOC (総揮発性有機化合物) 含有量が 0% に近い、非常に安全な製品

「フロアマニキュア・ナノ」は溶剤系と同様の耐久性を実現しながら T-VOC 濃度はほぼ 0% と非常に安全性の高い製品です。

2 水溶性なのに溶剤系コーティング剤に匹敵する耐久性を実現

コーティング膜表面のキズもつきにくく、耐摩擦性も大きく向上。フローリングのメンテナンス・コストの削減を実現。また、通気性に優れた皮膜は、木材の呼吸を妨げません。

3 水や薬品に強く、人やペットにもやさしい

通常ワックスの大敵だった水・アルコール製品・石鹼類が万が一付着しても、あわてずふき取っていただくだけで OK です。水性ワックスでは残りやすかったシミや汚れも心配無用です。

4 「フロアマニキュア・ナノ」の 6 つの安心!

10
year

長持ち

通常よく歩く所で 10 年程度、フローリング表面の保護効果が持続いたします。
(4 人家族として通常の生活での想定です。)



すべりにくい

一般市販ワックスに入っている油分・ロウ分などの不純物が一切入っていません。



耐薬品性

ペットのおしっこ (耐アンモニア性) や耐薬品性にも優れています。



お手入れ楽々

日常のお手入れは乾拭きで十分。また、ワックスと違い水拭き[※]もできるためお手入れが楽で衛生的です。
[※]固く絞った濡れ雑巾をお使いください。




身体に優しい

ホルムアルデヒドをはじめ厚生労働省指針 13 物質は一切含んでおりません。



床暖房にも対応

床暖房の熱によるはがれ、変色などの心配がありません。ご安心してお使い頂けます。



断面イメージ図

人やペットを有害物質から守りながら、フローリングを薬品やペットのおしっこ等から守ります。

フローリングケアからはじまるエコ。

長く住んでいると、劣化が進むのがフローリングです。

フローリングの劣化によって生活の快適性は失われ、建物全体の劣化を助長することにもつながります。

フローリングに適切な保護処理を行うことで住まいの劣化を防ぎ、永く住まいの快適性を護る。

それが、エコロジーへもつながります。

一般的なフローリング木材に
フロアマニキュア・ナノを
施行した断面図

フロアマニキュア・ナノ。

メーカーコーティング

ツギ板

タフテック
ベース

ユーカリ合板

フローリングの劣化を招く4つの外的要因

劣化の進んだフローリング材は、最上層の保護膜が薄れ、木材へダメージが広がっていきます。

水分



水周りの水はね等によるシミ・変色

摩擦・キズ



歩行等による磨耗や家具の引きずりキズ

油污れ



OIL キッチン周りの油の飛び跳ねによる黒ずみ

紫外線



窓際の紫外線による色あせ・カサつき

美しい床を保つ、スリーエスコレーション独自のコーティング剤

経済産業省認定商品

フロアマニキュア・ナノ®

※「フロアマニキュア・ナノ。」は登録商標です。

6つの安心

1

身体に優しい

シックハウス症候群ともなっているVOC物質等を使用していません。

2

10年 長持ち

通常よく歩くところで10年程度、表面の保護効果が持続します。
(4人ご家族が、通常の生活をおくる想定です)

3

耐薬品性

耐薬品性・耐アンモニア性(ペットのおしっこなど)に優れています。

4

すべりにくい

油分・ロウ分などの不純物が一切入っていません。

5


水拭き可能

いままでタブーとされてきたフローリングでの水拭きがOK

6

床暖房にも対応

床暖房のねつによるはがれ・変色などの心配がありません。



「フロアマニキュア・ナノ®」は、超微粒子レベルの結合により強靱なコーティング膜を形成します。

フローリング保護“3つの独自技術”

通常施工として、住居毎に質の異なる様々な汚れを除去。キズ補修、色褪せ部分の着色等を行ってから、再度のコーティングを行います。この3つの工程を素早く丁寧に行うことで張替えを行ったかのようなキレイな処理を短工期で実現します。

Step.1

ワックス・
汚れ除去



Step.2

劣化部分の
再生



Step.3

劣化を防ぐ
超耐久性
コーティング



Before




築10年、劣化の激しいフローリング

剥離作業



環境に優しい当社独自の木質床材用剥離材「トルトルフレンド®」によるWAX除去

剥離後



WAXの汚れやムラを除去し、フローリングを元の状態に戻します。

剥離汚水



長年のWAXの塗り重ねによる、ホコリや汚れで、黒ずみ、ムラになったWAXの汚水です。

カラーリング



状況により、下地処理を施しながら、できる限り本来(お好み)の色に調色・着色。

After




美しさを取り戻したフローリングです。

創立以来、約10万戸以上^{*}に施工した実績が裏付ける、安全性に優れた技術をお確かめください。

※新築工事と補修工事の総施工数です。

施工実例
File.1 AN様邸

- 施工商品 フロアマニキュア・ナノ
- プラン LDK・廊下
- 工期 半日
- 築年数 10年
- 家族構成 4人家族+ペット



POINT

- ・ボンドによるシミ
- ・生活によるスリ傷
- ・ワックス剥離による変色



Before

施工場所
リビング窓際

窓際でボンドが落ちて固まり、丸いシミ状の汚れとなっている。

After

施工内容
 ワックス剥離 → フロアマニキュア・ナノ施工

シミ状の汚れを除去。同時にフローリングの色も施工前より明るくなっている。

Before

施工場所
ダイニング

長年の使用でワックスが部分的に剥離している状態。イスの引きずり等によるスリ傷も目立っている。

After


施工内容
 ワックス剥離 → カラーリング → フロアマニキュア・ナノ施工

はげている部分もなくなり、本来持っている色・ツヤが復元されている。

施工実例
File.2

N様邸

- 施工商品 フロアマニキュア・ナノ
- プラン LDK・廊下
- 工期 半日
- 築年数 13年
- 家族構成 5人家族+ペット



ご主人 奥様 お子様 お子様 お子様 犬

POINT

- ・家事によるシミ、スリ傷、油汚れ
- ・アルカリ洗剤による変色



水分



摩擦・キズ



油汚れ



紫外線

Before



施工場所
ダイニング

アルカリ洗剤を放置したことが原因で局部的に色に変色している。

After



局所的な変色がなくなり、フローリング全体的にも色・ツヤが復元されている。

Before



施工場所
キッチン

洗剤を使用した長年の水仕事で既存ワックスが剥がれ、無数のシミができています。

After



シミを除去し、色の復元に成功。清潔感あるキッチンを演出している。



施工実例
File.3 MI様邸

- 施工商品 フロアマニキュア・ナノ
- プラン LDK・廊下
- 工期 半日
- 築年数 21年
- 家族構成 2人家族



ご主人



奥様

POINT

- ・経年劣化によるクラック (ひび割れ)
- ・落下による陥没傷



水分



摩擦・キズ



OIL
油汚れ



紫外線

Before



施工場所
リビング窓際

大型のガーデニング鉢を落としたことで陥没してしまっている。

After



陥没部を補修。陥没部がわからなくなる程きれいに復元されている。

施工内容
 ワックス剥離 → 補修 → フロアマニキュア・ナノ施工

Before



施工場所
キッチン入口

摩擦による経年劣化で局所的なクラック (ひび割れ) が起きている。

After



クラック (ひび割れ) がきれいに無くなり、新品のような滑らかさになっている。

施工内容
 ワックス剥離 → 補修 → フロアマニキュア・ナノ施工

施工実例

File.4

〇様邸

■施工商品 フロアマニキュア・ナノ

■プラン LDK・廊下

■工期 半日

■築年数 16年

■家族構成 5人家族



ご主人 奥様 お子様 お子様 お子様

POINT

- ・家具の引きずり傷
- ・食べこぼし等による油汚れ、変色
- ・紫外線による変色



水分



摩擦・キズ



油汚れ



紫外線


Before



施工場所
リビング出窓

長年紫外線にさらされてしまったことで、表面が変色し、かさついてしまっている。

After



補修後にカラーリングを行うことで、フローリングがきれいに復元されている。

Before



施工場所
ダイニング

椅子の引きずりやお子様の食べこぼし等で、表面が粘つき広範囲にワックスが剥落しはげている。

After



油汚れがなくなり粘つきも除去。フローリングの色も新品のように復元されている。

施工内容
ワックス剥離 → カラーリング → フロアマニキュア・ナノ施工

施工実例

File.5

AS様邸

- 施工商品 フロアマニキュア・ナノ
- プラン LDK・廊下
- 工期 半日
- 築年数 27年
- 家族構成 4人家族+ペット



ご主人 奥様 お子様 お子様 犬

POINT

- ・紫外線による変色
- ・ペットによる引っ掻き傷



水分



摩擦・キズ



OIL 油汚れ



紫外線

Before



施工場所
リビング窓際

紫外線により、フローリング表面が劣化・変色している。

After



劣化・変色していたフローリングの色が復元されている。

施工内容
ワックス剥離 → カラーリング → フロアマニキュア・ナノ施工

Before



施工場所
リビング窓際

ペット(大型犬)が爪で削ったことで、引っ掻き傷が出来ている。

After



削れていた部分がフラットになり、フローリングが復元されている。

施工内容
ワックス剥離 → 補修 → フロアマニキュア・ナノ施工

施工実例
File.6

M様邸

- 施工商品 フロアマニキュア・ナノ
- プラン LDK・廊下
- 工期 半日
- 築年数 20年
- 家族構成 4人家族



ご主人



奥様



お子様



お子様

POINT

- ・紫外線による変色
- ・生活によるすり傷
- ・家事による油汚れ、シミ、黒ずみ



水分



摩擦・キズ



油汚れ



紫外線

Before



施工場所
キッチン

長年の使用で、水仕事によるシミと油汚れによる黒ずみができている。

After



シミ、黒ずみが除去され。フローリングの色・ツヤを復元している。

Before



施工場所
リビング窓際

紫外線により、フローリング表面が劣化・変色している。

After



劣化部分が補修され、変色していたフローリングの色が復元されている。

